



RESPOSTA À CONSULTA PÚBLICA SOBRE AS AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2017-2019

O blogue TDT em Portugal vem por este meio dar o seu contributo relativamente à nova versão do plano plurianual de actividades da ANACOM para o triénio 2017-2019.

O blogue TDT em Portugal regista com agrado que as suas críticas e propostas resultaram na definição de um novo eixo de actuação relativo à televisão digital terrestre. Concretamente:

«Garantir o acesso da população à televisão gratuita após 2020 (libertação da faixa dos 700 MHz).»

O blogue TDT em Portugal faz votos que a ANACOM desenvolva as acções referidas¹ de forma oportuna e com eficácia para que não se repitam erros.

Entretanto, continuamos a seguir com preocupação a actuação do regulador em matéria de TDT. Não obstante um dos eixos de actuação propostos² relativamente à TDT consistir em:

«Acompanhar e assegurar o cumprimento das obrigações do operador da plataforma de televisão digital terrestre (TDT).»

Infelizmente, continuamos³ com motivos para duvidar da eficácia do acompanhamento que a ANACOM faz da rede TDT e das obrigações a que o operador da mesma está vinculado.

O autor do blogue TDT em Portugal tem constatado que (e como comprovamos nas páginas seguintes), **durante várias semanas ou até meses seguidos**, várias sondas de monitorização do sinal TDT reportam a situação de sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade, **sem que a ANACOM corrija a situação!**

¹ Referidas pelo blogue TDT em Portugal na consulta de Maio/2016.

² À semelhança do plano plurianual anterior.


³ Não é a primeira crítica a este respeito que fazemos.



- Mapa de sondas TDT
- Relatórios
- Sobre a ferramenta
- Sobre o projeto
- Ficha técnica

[<< Voltar ao mapa](#)

Evolução temporal das medições de sinal da sonda



Legenda:


- Boa qualidade do sinal de TDT (através do canal 56)
- Fraca qualidade do sinal TDT no canal 56, mas existência de emissores noutros canais
- Sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade (no canal 56)

Sonda 1

- Mapa de sondas TDT
- Relatórios
- Sobre a ferramenta
- Sobre o projeto
- Ficha técnica

[<< Voltar ao mapa](#)

Evolução temporal das medições de sinal da sonda



Legenda:

- Boa qualidade do sinal de TDT (através do canal 56)
- Fraca qualidade do sinal TDT no canal 56, mas existência de emissores noutros canais
- Sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade (no canal 56)


Sonda 2



- Mapa de sondas TDT
- Relatórios
- Sobre a ferramenta
- Sobre o projeto
- Ficha técnica

[<< Voltar ao mapa](#)

Evolução temporal das medições de sinal da sonda




- Legenda:
- Boa qualidade do sinal de TDT (através do canal 56)
 - Fraca qualidade do sinal TDT no canal 56, mas existência de emissores noutras canais
 - Sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade (no canal 56)

Sonda 3

- Mapa de sondas TDT
- Relatórios
- Sobre a ferramenta
- Sobre o projeto
- Ficha técnica

[<< Voltar ao mapa](#)

Evolução temporal das medições de sinal da sonda




- Legenda:
- Boa qualidade do sinal de TDT (através do canal 56)
 - Fraca qualidade do sinal TDT no canal 56, mas existência de emissores noutras canais
 - Sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade (no canal 56)

Sonda 4

<< Voltar ao mapa

Evolução temporal das medições de sinal da sonda




Legenda:

- Boa qualidade do sinal de TDT (através do canal 56)
- Fraca qualidade do sinal TDT no canal 56, mas existência de emissores noutros canais
- Sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade (no canal 56)

Sonda 5

<< Voltar ao mapa

Evolução temporal das medições de sinal da sonda



Legenda:

- Boa qualidade do sinal de TDT (através do canal 56)
- Fraca qualidade do sinal TDT no canal 56, mas existência de emissores noutros canais
- Sinal TDT abaixo do limiar mínimo de qualidade (no canal 56)

Sonda 6



E, consultando a lista de acções de monitorização, verificamos também que até à data⁴ a ANACOM não realizou qualquer acção de monitorização⁵ desde que disponibilizou⁶ a consulta da qualidade do sinal TDT:

> TDT - Acções de Monitorização

Critérios de pesquisa escolhidos

Número de resultados: 0 Nova Pesquisa | Afinar Pesquisa

Entre 2016-02-01 e 2016-08-29

[Ver sondas TDT no distrito](#) [Perguntas frequentes \(FAQ\)](#) [Recomendações](#)

[Ver resultados em tabela](#) [Ver resultados em mapa](#) [Ver resultados em gráfico](#) > [Relatório global](#)

Ações desenvolvidas

Data	Freguesia	Entidade	Causa	Resolução	Operação
------	-----------	----------	-------	-----------	----------

Página 1 de 1

1

Quer se trate de reais situações de deficiência do sinal TDT, de avaria das sondas em questão⁷ ou problemas com o envio dos dados, consideramos esta situação grave, pois em todos os casos se traduzem na prestação de um mau serviço aos cidadãos, na descredibilização do regulador e da plataforma TDT.

Solicitamos pois que o ICP-ANACOM investigue estas situações e adopte as medidas necessárias à sua resolução.

Blogue TDT em Portugal

<http://tdt-portugal.blogspot.com>

⁴ 29/08/2016.

⁵ De qualquer tipo e por sua iniciativa (ANACOM) ou a pedido de particular ou institucional.

⁶ Fevereiro de 2016.

⁷ Infelizmente a ANCOM nem sequer as identifica.